

FAQ

NR: 025

SOFTWARE: 3D-VIZ CONTROL

FEHLER

Fehlermeldung: Could not connect to EPOS Controller

Vergewissern sie sich das:

1. Der Drehteller angeschaltet ist.
2. Der Drehteller mit dem Computer via USB-Kabel verbunden ist.
3. Das USB-Kabel nicht defekt ist.